

Fyrirspurn frá Skipulagsstofnun

Til : Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>; Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is>
Frá : Sigurður Ásbjörnsson
CC : Halldóra Björk Bergþórsdóttir <halldora@vso.is>; Þormóður Sveinsson <thormodurs@hafnarfjordur.is>
Heiti : Fyrirspurn frá Skipulagsstofnun
Málsnúmer : 202205009
Málsaðili : Hafnarfjarðarkaupstaður
Skráð dags : 02.09.2022 00:00:00
Höfundur : Sigurður Ásbjörnsson
Viðhengi image001.jpg

Sæl Erla

Unnið er að álitsgerð um Ásvelli. Ég hnýt um textabrot á bls. 30. En þar segir „Áhrif valkosta á vatnafar eru talin sambærileg en þó er ákveðin óvissa vegna valkost A þegar kemur að staðsetningar á knatfhúsi þar sem sú staðsetning er að hluta til þar sem að tjörnin rennur í vestur á yfirfalli.“

Getið þið sent okkur á mynd hvar þetta yfirfall tjarnarinnar er og þá kannski líka hvar staðsetning svelga sem eiga að taka við flóðvatni er.

kveðja,

Sigurður Ásbjörnsson

Sigurður Ásbjörnsson
sérfræðingur, svíð umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun



Svar framkvæmdaraðila við fyrirspurn Skipulagsstofnunar

Til : Sigurður Ásbjörnsson - SLS <Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is>;Erla Björg Aðalsteinsdóttir <>;Skipulagsstofnun - SLS <skipulag@skipulag.is>

Frá : Halldóra Björk Bergþórsdóttir <halldora@vso.is>

CC : Þormóður Sveinsson <thormodurs@hafnarfjordur.is>

Heiti : Svar framkvæmdaraðila við fyrirspurn Skipulagsstofnunar

Málsnúmer : 202205009

Málsaðili : Hafnarfjarðarkaupstaður

Skráð dags : 02.09.2022 00:00:00

Höfundur : Halldóra Björk Bergþórsdóttir <halldora@vso.is>

Viðhengi image003.jpg
image002.png


Sæll Sigurður og takk fyrir þessa ábendingu.

Það er um innsláttavillu að ræða í þessari setningu
„Áhrif valkosta á vatnafar eru talin samþærileg en þó er ákveðin óvissa vegna valkost A þegar kemur að staðsetningar á knatthúsi þar sem sú staðsetning er að hluta til þar sem að tjörnin rennur í vestur á yfirfalli.“

En setningin á að vera svona (sjá breytingu **merkta**):

„Áhrif valkosta á vatnafar eru talin samþærileg en þó er ákveðin óvissa vegna valkost B þegar kemur að staðsetningar á knatthúsi þar sem sú staðsetning er að hluta til þar sem að tjörnin rennur í vestur á yfirfalli.“
Engin óvissa er um valkost A.

Meðfylgjandi mynd (sem má einnig sjá á síðu 27 í umhverfismatsskýrslu) sýnir yfirfall tjarnarinnar og hvernig vatnið rennur. Sama mynd staðsetur svelgholur/niðurrennslisholur á svæðinu (sjá í bláu) sem eiga að taka við flóðavatni. Sjá má á meðfylgjandi mynd að valkostur B er staðsettur á yfirfallinu



Mynd 8.2 Hæðarlínugreining af Ástjörn. Við hækkan vatnsyfirborðs í Ástjörn beinist útrennsljó til vesturs og getur vatnsbörð Ástjarnar því ekki orðið hærra en ca. 21 m y.s.

Kveðja,
Halldóra Björk Bergþórsdóttir
Jarðfræðingur M.Sc.
Umhverfi og skipulag

VSÓ RÁÐGJÖF

Borgartúni 20, 105 Reykjavík, Ísland
sími: 585 9140
netfang: halldora@vso.is
heimasíða: www.vso.is

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
Pessi tölvupóstur og viðhengi hans getur innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.
Ef póstur þessi berst fyrir mistök þá vinsamlegast gerið sendanda viðvart og eyðið pótsendingunni.

From: Sigurður Ásbjörnsson - SLS
Sent: föstudagur, 2. september 2022 11:48
To: Erla Björg Aðalsteinsdóttir ; Skipulagsstofnun - SLS
Cc: Halldóra Björk Bergþórsdóttir ; Þormóður Sveinsson
Subject: RE: Íþróttasvæði Hauka - viðbrögð

Sæl Erla
Unnið er að álitsgerð um Ásvelli. Ég hnýt um textabrot á bls. 30. En þar segir „Áhrif valkosta á vatnafar eru talin

Fyrirspurn Skipulagsstofnunar II

Til : Halldóra Björk Bergþórsdóttir <halldora@vso.is>; Erla Björg Aðalsteinsdóttir <erla@vso.is>
Frá : Sigurður Ásbjörnsson
CC : Þormóður Sveinsson <thormodurs@hafnarfjordur.is>
Heiti : Fyrirspurn Skipulagsstofnunar II
Málsnúmer : 202205009
Málsaðili : Hafnarfjarðarkaupstaður
Skráð dags : 08.09.2022 11:55:00
Höfundur : Sigurður Ásbjörnsson
Viðhengi image001.jpg

Sæl

Á bls. 51 segir um lýsingu:

„Ekki verða sett flóðljós við nýja eða núverandi æfingarvelli. Notkun auglýsingaskilta (ljósaskilta) verður takmörkuð við æfingavöll og skal tryggja að þau snúi ekki að íbúðum. Miða skal við samþykkta tímatöflu um notkun æfingavalla sem stjórn félagsins samþykkir og miðast við hámarksnýtingu vallanna. Miðað er við að hafa skipulag þannig að álag á æfingavöllum sé dags daglega frá 10-22 og 10-19 um helgar.

Innan íþróttasvæðis er í dag gervigrasvöllur sem er flóðlýstur. Fyrirhugað er að endurnýja ljósin við völlinn en nýta sömu möstur. Breytingarnar fela fyrst og fremst í sér orkusparnað þar sem skipta á yfir í LED ljós.“

Þessi texti er fremur mótsagnakenndur. Hvaða áviningur er fyrir umhverfi Ásvalla að skipt er um tækni, þ.e. flóðljós afögð en LED notað í staðinn?

kveðja,

Sigurður Ásbjörnsson

Sigurður Ásbjörnsson
sérfræðingur, svíð umhverfismáts / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun

VEGNA: Fyrirspurn Skipulagsstofnunar II

Til : Sigurður Ásbjörnsson - SLS <Sigurdur.Asbjornsson@skipulag.is>;Erla Björg Aðalsteinsdóttir <>
Frá : Halldóra Björk Bergþórsdóttir <halldora@vso.is>
CC : Þormóður Sveinsson <lhormodurs@hafnarfjordur.is>
Heiti : VEGNA: Fyrirspurn Skipulagsstofnunar II
Málsnúmer : 202205009
Málsaðili : Hafnarfjarðarkaupstaður
Skráð dags : 09.09.2022 09:22:24
Höfundur : Halldóra Björk Bergþórsdóttir <halldora@vso.is>

Viðhengi image001.jpg

Sæll Sigurður,

Það verður engin breyting á umhverfisáhrifum, hvað varðar lýsingu við fyrirhugaðar framkvæmdir. Það er aðallega verið að setja upp orkusparandi lýsingu

Kveðja,
Halldóra Björk Bergþórsdóttir
Jarðfræðingur M.Sc.
Umhverfi og skipulag

VSÓ RÁÐGJÖF

Borgartúni 20, 105 Reykjavík, Ísland

sími: 585 9100
gsm: 823 2262
netfang: halldora@vso.is
heimasíða: www.vso.is

Leiddu huganu að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.

*Þessi tölvupóstur og viðhengi hans getur innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.
Ef póstur þessi berst fyrir mistök þá vinsamlegast gerið sendanda vlothart og eyðið pótsendingunni.*

Sent frá Póstur fyrir Windows

Frá: Sigurður Ásbjörnsson - SLS

Sent: Thursday, September 8, 2022 11:55:50 AM

Til: Halldóra Björk Bergþórsdóttir ; Erla Björg Aðalsteinsdóttir

Afrit: Þormóður Sveinsson

Efni: Fyrirspurn Skipulagsstofnunar II

Sæl

Á bls. 51 segir um lýsingu:

„Ekki verða sett flóöljós við nýja eða núverandi æfingarvelli. Notkun auglýsingaskilta (ljósaskilta) verður takmörkuð við æfingavöll og skal tryggja að þau snúi ekki að íbúðum. Miða skal við samþykkta tímatöflu um notkun æfingavalla sem stjórn félagsins samþykkir og miðast við hámarksnýtingu vallanna. Miðað er við að hafa skipulag þannig að álag á æfingavöllum sé dags daglega frá 10-22 og 10-19 um helgar.

Innan íþróttasvæðis er í dag gervigrasvöllur sem er flóðlýstur. Fyrirhugað er að endurnýja ljósin við völlinn en nýta sömu möstur. Breytingarnar fela fyrst og fremst í sér orkusparnað þar sem skipta á yfir í LED ljós.“

Þessi texti er fremur mótsagnakenndur. Hvaða ávinningur er fyrir umhverfi Ásvalla að skipt er um tækni, þ.e.